



Compagnie Globe Électrique Inc.

150 Oneida, Montréal, Québec, Canada, H9R 1A8

t: 514.694.0444 e: info@globe-electric.com

www.globe-electric.com

Traduction

Les lampes à lumière mini-spirales 13 W de Globe mentionnées dans l’avis public du 26 octobre 2004 sont fabriquées avec un boîtier de plastique ignifuge. Underwriters Laboratories (UL) comprend que, d’après le fabricant Fujian Joinluck Enterprise Co. Ltd., une erreur de production a eu lieu au moment de la fabrication des ampoules 13 W fluorescentes, ce qui a entraîné l’utilisation d’un élément que UL n’a pas évalué. Les ampoules mini-spirales 13 W de Globe concernées ont été produites de janvier 2002 à avril 2003 et portent à la base les marques d’identification suivantes :

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 0202 | BH073 | BH1303 | BH342 |
| 0402 | BH0803 | BH1402 | BH3502 |
| BH0103 | BH0903 | BH1403 | BH4102 |
| BH0203 | BH1003 | BH1503 | BH4802 |
| BH0403 | BH103 | BH1603 | BH4902 |
| BH043 | BH1103 | BH1703 | BH492 |
| BH052 | BH113 | BH183 | BH5002 |
| BH0603 | BH1203 | BH193 | BH5102 |
| BH0702 | BH123 | BH2002 | BH512 |
| BH072 | BH1302 | BH203 | BH5202 |

À notre connaissance, aucune blessure n’a été causée directement par cette erreur de production des ampoules fluorescentes compactes mini-spirales 13 W de Globe. Tout consommateur qui a en sa possession l’une de ces ampoules devrait cesser de l’utiliser et communiquer avec le service à la clientèle de Globe à 13wbulbrecall@globe-electric.com ou au 1-514-694-0444, poste 151.